

## Rimane chiusa nel passaggio a livello, auto urtata dal treno

**Pubblicato:** Mercoledì 23 Novembre 2016



**I vigili del fuoco sono intervenuti a Crenna di Gallarate** per un incidente avvenuto al **passaggio a livello della linea FS Gallarate-Luino**.

**Un'auto è rimasta imprigionata tra le sbarre del passaggio a livello**, per motivi che saranno chiariti in seguito, ed è stata urtata dal treno in transito. Il conducente **ha abbandonato l'auto prima dell'impatto, non risultano feriti** (il 118 ha inviato comunque un'ambulanza e un mezzo con infermiere, per precauzione). Le verifiche di RFI – gestore dell'infrastruttura – sull'impianto hanno confermato che **le barriere si erano chiuse regolarmente**.

**Il treno coinvolto è il regionale per Luino in partenza da Gallarate alle 15.19:** dopo aver urtato l'auto si è fermato con la coda del convoglio appena oltre il passaggio a livello. La **circolazione è stata sospesa** dalle 15.30 alle 16.30 (Trenord nel frattempo ha istituito un servizio sostitutivo).

Il passaggio a livello di via Bassetti-via Micca è l'unico rimasto nel territorio del Comune di Gallarate, in zona residenziale del quartiere Crenna. Risale al 2012 [l'ultimo incidente con un'auto imprigionata tra le sbarre](#) : in quel caso il guidatore, un giovane studente, si salvò abbandonando il veicolo ([vedi qui](#)) e limitati furono i danni al treno (anche per una fortunata caratteristica, [vedi qui](#)).

di [Roberto Morandi](#) – [Orlando Mastrillo](#)