

VareseNews

Falcon 10 atterra senza carrello, nessun ferito

Pubblicato: Martedì 29 Marzo 2005

Nuova emergenza a Malpensa dopo l'atterraggio forzato di un aeromobile centrato da un fulmine nella mattinata. Questa volta ad essere in difficoltà è stato un volo atteso a Malpensa attorno alle 14, con 10 persone a bordo, che ha avuto problemi nell'apertura del carrello. Subito è scattato l'allarme: sulla pista è stato steso uno spesso strato di schiuma in vista dell'atterraggio di fortuna.

Atterraggio che è avvenuto attorno alle 14. Il velivolo, un Falcon 10 proveniente da Sharm el Sheik ha toccato terra privo di carrello. Ad attendere l'aereo i 25 uomini del gruppo vigili del fuoco di Malpensa, oltre a numerose unità provenienti da Varese, che hanno attivato il protocollo d'emergenza.

Dopo l'atterraggio, fanno sapere dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Varese, è stato domato un incendio sviluppatosi a causa del contatto della carlinga con la pista. I mezzi del 118 si sono mobilitati e hanno raggiunto l'aeroporto con 2 automediche e 4 ambulanze anche se per i viaggiatori, oltre allo spavento, non si sono rese necessarie cure mediche.

Sul volo era presente anche il calciatore del Milan Manuel Rui Costa, di ritorno dall'Egitto con la famiglia.

Solo questa mattina un velivolo appena decollato da Agno, presso Lugano, e diretto a Zurigo, è stato colpito da un fulmine ed è stato costretto ad atterrare a Malpensa. Anche in questo caso, per fortuna, nessun ferito.

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it