

Incidente alla cisterna, dov'è successo?

Pubblicato: Domenica 16 Marzo 2014

Normalmente, parlando del polo logistico intermodale di Busto Arsizio, il nome che viene alla mente è solo uno: **Hupac**. In realtà, però, all'interno dell'ampia area compresa tra Busto Arsizio e Gallarate operano anche altre società **ed è proprio mentre la cisterna era in consegna ad una di queste che si è registrato l'incidente dello scorso giovedì.**



Il malfunzionamento alla cisterna che conteneva Tripropilen Glicole, infatti, si è verificato in uno degli spazi affidati in gestione alla società "Fidia Spa – Magazzini Generali". **La Fidia, in realtà, è comunque una società che fa parte del gruppo Hupac ma che offre la possibilità a terzi di affittare alcuni spazi all'interno dello scalo.**

"La cisterna coinvolta –[scrive Hupac in una nota](#)– aveva concluso il proprio viaggio su ferrovia ed era stata riconsegnata al proprietario, per proseguire il viaggio su strada". Questo proprietario, la [Bertschi Global](#), ha nelle sue disponibilità "uno spazio preso in affitto dalla società Fidia SpA Magazzini Generali, facente parte del Gruppo Hupac, che a sua volta (la Fidia, ndr) è estranea alle attività svolte all'interno del deposito". Dunque, sarebbe la Bertschi la società che stava effettuando il riscaldamento della cisterna da inviare poi a Civitanova Marche via gomma e che avrebbe avuto in consegna la cisterna nel momento dell'incidente. Per capire cosa è andato storto giovedì [non resta che aspettare i risultati dell'inchiesta del tribunale di Busto Arsizio.](#)

[TUTTI GLI ARTICOLI SULL'INCIDENTE](#)

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

