

# VareseNews

## Sottopasso allagato, possibili altri disagi

**Pubblicato:** Martedì 23 Febbraio 2010

Nei giorni scorsi a causa di una grave occlusione del tronco fognario di via Legnanino, con materiale inerte di varia natura che impedisce lo smaltimento delle acque nere e meteoriche, si è verificato [l'allagamento del sottopasso ferroviario di via 1° Maggio](#).

I lavori per il ripristino delle condizioni di normalità potrebbero prolungarsi per più di una settimana, a causa della difficoltà di intervenire ad una profondità di oltre mt. 7,00 in ambito fortemente urbanizzato e quindi con presenza di tutte le reti dei sottoservizi che ostacolano le lavorazioni.

La situazione può aggravarsi sulla base delle condizioni meteo ad oggi non prevedibili con certezza. In conseguenza dei fattori sopraindicati possono verificarsi ulteriori, quanto improvvisi, disagi alla viabilità e alla circolazione con interruzione del transito nel sottopasso.

La previsione allo stato attuale è di mantenere il transito durante la giornata dalle ore 6.30 del mattino alle ore 21.00 della sera.

Detta possibilità è garantita dall'effettuazione contemporanea dei lavori in via Legnanino e dal prelievo di acque attraverso elettropompe, posizionate all'angolo tra la via Diaz e viale Rimembranze, motivo per cui il transito su viale Rimembranze può risultare difficoltoso e soggetto a deviazioni.

Non appena si disporrà di ulteriori elementi di valutazione provvederemo ad informare con sollecitudine.

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it