

La strada scomparsa a Bedero Valcuvia

Pubblicato: Giovedì 6 Novembre 2014

Una voragine impressionante è quella che si è aperta, a causa del maltempo di mercoledì, lungo la strada provinciale 11 nel comune di Bedero Valcuvia. Da queste due immagini postate sulla nostra pagina facebook da Eleonora Ferraro, è possibile farsi un'idea più precisa del cedimento che ha interessato questa strada nel tratto tra l'interconnessione con la sp 62 e l'abitato di Bedero. A crollare è stato un intero costone di collina che è franata insieme alla pavimentazione stradale.



E in quest'altra foto ve la mostriamo da sotto



Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it