

## Allagato il sottopasso della stazione

**Pubblicato:** Mercoledì 28 Giugno 2017



Il sottopassaggio di collegamento tra i due binari della **stazione di Gazzada Schianno** è completamente **allagato**. Il percorso è impraticabile e **per accedere al secondo binario** è necessario uscire dalla stazione, aggirare i binari lungo il passaggio a livello e raggiungere l'ingresso da via Italo Cremona dopo un percorso di circa 400 metri.

Le condizioni del sottopasso appaiono così dopo la notte di temporale, con particolare intensità all'alba di mercoledì 28 giugno. Qualcosa, però, nella struttura non ha funzionato a dovere e l'intero sottopasso è finito sotto 30 centimetri d'acqua.

A inizio mattinata **si attendeva l'arrivo dei tecnici di Ferrovie dello Stato** per prosciugare l'allagamento con l'utilizzo di pompe meccaniche.

Il sottopassaggio è stato costruito tre anni fa nel complesso di cantieri che hanno interessato anche le stazioni di Albizzate, Cavaria con Premezzo e Castronno.

Redazione VareseNews  
redazione@varesenews.it