

Attenti alla “doccia” al dosso di viale Alfieri

Pubblicato: Martedì 15 Ottobre 2019



Il nuovo dosso su **viale Alfieri** sta creando qualche problema in questa giornata di pioggia. In prossimità dell'avallamento realizzato per rallentare il traffico e agevolare i pedoni nell'attraversamento, si è rivelato un boomerang per gli stessi utenti deboli della strada che rischiano di essere “dociati” da ogni auto che passa.

La segnalazione sul **gruppo facebook del quartiere Sant'Edoardo** non è passata inosservata grazie alle foto poste da un'utente. Sembra che **chi ha realizzato il dosso non abbia pensato alle pendenze e alla mancanza di un canale di scolo** dell'acqua piovana che, naturalmente, si è accumulata formando un piccolo laghetto.

I passaggi pedonali rialzati stanno spuntando come funghi in città e sulla loro utilità nessuno eccepisce. La fretta di portare sicurezza sulle strade di Busto, però, in questo caso sembra essere stata cattiva consigliera.

Orlando Mastrillo

orlando.mastrillo@varesenews.it