

Posizionata anche la seconda carrozza, la funicolare di Varese è tornata al suo posto

Pubblicato: Giovedì 13 Ottobre 2022



Con il posizionamento della **seconda carrozza della funicolare di Varese** nella mattina di giovedì 13, è terminato il divieto di transito e sosta sulla strada per il Sacro Monte, in Via Campo dei Fiori, all'altezza del ponticello.

Per riportare le due carrozze che dallo scorso mese di giugno erano in manutenzione, è stato infatti necessario chiudere **la strada verso il sacro Monte** per via dei grandi ingombri e della complessità dell'intervento: per effettuare il trasbordo è stata infatti utilizzata una **autogru del peso di 60 tonnellate**, fornita dalla ditta Polita di Legnano.

L'impianto della funicolare di Varese è **fermo dal 4 dicembre dello scorso anno, e le due storiche cabine erano state rimosse – come detto – lo scorso giugno**. Per effettuare i lavori di manutenzione, che servono per affrontare la revisione ventennale, Regione Lombardia ha appena stanziato **1.497.755 euro**: gli interventi effettuati in questa fase hanno riguardato la revisione meccanica, l'installazione di nuovi impianti elettrici e nuovi sistemi di sicurezza, previsti dalla normativa.

Sono stati inseriti inoltre **i nuovi caccia ostacoli e vetri posteriori rinnovati** per consentire l'aerazione all'interno delle cabine stesse. Alcuni interventi infine sono stati apportati anche dal punto di vista estetico, con la **verniciatura esterna** delle carrozze.

di [sr](#)